


**PAKET KERUSAKAN KHUSUS JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

NO	BPJ WILAYAH	NAMA PAKET	STATUS	JENIS KERUSAKAN	LANGKAH PENANGANAN AWAL	RENCANA PENANGANAN
1	2	3	4	5	6	7
TAHAP 1						
1	PURWODADI	Penanganan Kerusakan Amblesan Badan Jalan Ruas Gemolong - Geyer Km. Ska. 25+800	P	Badan jalan ambles	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	Perkerasan beton dan dinding turap beton
		Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Ruas Kuwu - Galeh Km. Smg. 104+300 - 104+400	P	Bahu Jalan Longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong
2	SURAKARTA	Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Ruas Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab. Wonogiri Km. Ska. 23+300	P	Bahu Jalan Longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong
TAHAP 2						
1	MAGELANG	Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Ruas Jladri - Karangbolong - Bodo / Ayah Km. Mgl. 129+025	P	Bahu Jalan Longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong
2	WONOSOBO	Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Ruas Batur - Dieng Km. Bms. 96+200	P	Bahu Jalan Longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong kombinasi beton

Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Iwan Budianto, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19740515 199803 1 011

**PAKET KERUSAKAN KHUSUS JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

NO	BPJ WILAYAH	NAMA PAKET	STATUS	JENIS KERUSAKAN	LANGKAH PENANGANAN AWAL	RENCANA PENANGANAN
1	2	3	4	5	6	7
TAHAP 1						
1	PEKALONGAN	Penanganan Kerusakan Scouring Abutment Jembatan K. Arus Ruas Banyuputih - Plantungan Km. Pkl. 55+550	P	Scouring Abutment Jembatan	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	Perkuatan abutment dengan pasangan bronjong
2	CILACAP	Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan dan Gorong - Gorong Ruas Karangpucung - Sidareja Km. Bms. 68+750	P	Bahu jalan dan gorong - gorong longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong
3	SEMARANG	Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan dan Gorong - Gorong Ruas Weleri - Patean Km. Smg. 51+720	P	Bahu jalan dan gorong - gorong longsor	Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu - rambu lalu lintas	DPT pasangan bronjong

Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Iwan Budianto, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740515 199803 1 011